

Inventarliste Stahlhandel und Biegebetrieb				
Pos. Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Verm.-art	Hinweis
116	1	Schnell Formular Disk 14 V1 CFD, Bügelbiegeautomat mit Biegungen auf 2 Ebenen zur Herstellung von Bügeln und Fixlängen bis Ø 14 mm, ID:C6667XXY120 Bj.: 2022, 4x Haspel 8-10mm , Absperrzaun ca. 20m incl. Lichtschränke!	AV	Verwertung nur bei Freigabe von Sicherungsgläubiger möglich
105	1	Hambi Schneidbiegemaschine stark gebraucht, bestehend aus. Hambi Schlagschere Typ Gigant 2500, ID: 3167,Arbeitsbreite 2580 mm, Hambi Mattenvereinzeltisch Typ MVT 600, mattenbreite max: 2,35 m, Rollbahnen für Mattentransport, Bahnlänge 600 cm, Automatische Mattenablage, bis 600 cm, Messlängenanschlag, MA-200, ID:300058,Hambi Biegemaschine Typ MBH 301 V, Programmsteuerungsanlage Typ IV	AV	Verwertung nur bei Freigabe von Sicherungsgläubiger möglich
114	1	Schnell Schneid-Richt-und Biegeanlage Lista Bend 20R zur Herstellung von Fixlängen, grosser Bügel und Formen mit Aufbiegungen bis Ø 20 mm, mit Zufuhr durch 5 Haspeln mit Sicherheitszaun 2x Sammelwagen, zusätzlich 2x Schienensysteme mit insgesamt 6 x Vortriebsmotoren, Bj 2017, ID:0790170103,	AV	Verwertung nur bei Freigabe von Sicherungsgläubiger möglich
115	1	Schnell Coil 20 3D Bügelbiegeautomat mit Biegung auf Ebenen ab Ringmaterial zur Herstellung von dreidimensionalen Bügel und Fixlängen bis Ø 20 mm, ID:0721170120, Bj 2017, digitale Antriebsmotoren, 7 Haspeln, Sicherheitszaun, Roboterarm Schnell Typ Coil/20 CFD 3D + APPS, ID:0904170109 nicht in Betrieb, Funktion fraglich	AV	Verwertung nur bei Freigabe von Sicherungsgläubiger möglich
137	1	Schnell Cesovia Modell C/4, Betonstahlschere ID:0156170210, Bj 2017, stark gebraucht	AV	Verwertung nur bei Freigabe von Sicherungsgläubiger möglich
98	1	STILL Elektro-Hochhubwagen EXV 14, 445 BStd, HH ca. 300 cm, ID:F20324X00242	AV	Verwertung nur bei Freigabe von Sicherungsgläubiger möglich
100	1	STILL Elektro-Hochhubwagen EXV 16i , Bj 2016, 1005,5 Bstd. HH 400cm, ID:F20328G00178	AV	Verwertung nur bei Freigabe von Sicherungsgläubiger möglich
99	1	STILL Elektrostapler RX20-16 P, Bj 2016 2848 Bstd, HH ca. 500cm, Triplexmast, Gabelzinkenverstellung, ID:516212G00600	AV	Verwertung nur bei Freigabe von Sicherungsgläubiger möglich
1	2	Schreitisch 200x100 cm stark abgenutzt +C5:C80	AV	
2	1	Posten Tische 180x60cm einfachste Ausführung Eigenbau 8Stück	AV	
3	1	Posten Stapelstühle, teilweise stark abgenutzt 38 Stück	AV	
4	2	Whiteboard 250x120cm	AV	
5	1	Posten Bürodrehstüel CAGIN, 20 Stück	AV	
6	1	TV Samsung 55", Fernbedienung fehlt	AV	
7	2	Beistelltisch klein,	AV	
8	1	Besprechungstisch oval ca. 300x100cm	AV	
9	1	Posten Schreibtischkombis mit integriertem Sideboard und Container 3 Stück	AV	
10	1	"Fotostudio" 3x Leuchtschirme, 1x Fotobox	AV	
11	1	TV Philipps 43" Fernbedienung fehlt	AV	
12	1	Posten Sideboards 80cm 20H, 19 Stück	AV	
13	1	Posten Schreibtische 180x80cm 10 Stück	AV	
14	1	Posten Standcontainer 9 Stück	AV	
15	1	Sideboard ca. 250cm 4 OH	AV	
16	1	Kommode 2türig mit Schublade	AV	
17	1	Netzwerkverteilerschrank klein 2 OG, mit Panelfeld	AV	
18	2	Switch Cisco SG-200-26	AV	
19	1	TP-Link	AV	
22	1	Roll up Werbebanner IPOS-Zeitarbeit	AV	
23	1	Posten Sideboards mit Glastüren 2 OH 240cm 4 Stück	AV	
24	2	Kreisförmiges Regal Metall/Holz Ø160cm	AV	
25	1	Schreibtischkombi ca. 220x120cm ovale Tischform mit intergierem Sideboard	AV	
26	1	Netzwerkverteilerschrank klein 1 OG, mit Panelfeld	AV	
27	1	Switch Cisco SG-200-26	AV	
28	1	TP-Link	AV	
29	1	Serverschrank im Serverraum EG mit 2 Panels	AV	
30	4	Verteilerpanel Lichtleiterkabel für Videoüberwachung	AV	
31	2	Switch Cisco SG-350-28	AV	
32	1	Firewall Fortigate 52E	AV	
35	1	Switch Cisco SG200-26	AV	
37	1	Zyxel Speedlink 5501	AV	
38	2	Lindy Digital Signage HDMI over Gigabit Broadcast System	AV	
39	1	Videoaufzeichnungssystem, 2 x Recorder, Receiver 12 X HD Kameras	AV	
41	1	USV Cypower	AV	
42	1	MK Digital Multiswitch MS 14-24, Videosignalverteiler	AV	
43	1	Klimasplitanlage Kaisai eco Verdampfer auf dem Dach montiert.	AV	
44	2	Austellungsvitrinen ca. 160 cm x 40 cm , einfachste Ausführung	AV	
45	1	Posten Wallbox Mercedes - Benz 5 Stück	AV	
46	1	Zeiterfassungssystem mit 2 x Terminal Anviz mit Fingerprint,	AV	
47	1	3 er Kunstledersofa mit 2 Sesseln	AV	
48	1	Posten Sideboards 240 cm 2 OH, 5 Stück	AV	
49	1	Schreibtisch mit Glasplatte 160 x 80 cm	AV	
50	1	Bürodrehstuhl, Chrom-Leder, Gebrauchsspuren	AV	
51	1	Küchenzeile ca. 300 cm, Einbaukühlschrank, Geschirrspüler, Spüle, Unter-und Oberschränke, einfachste Ausführung, Tisch 80 x cm,	AV	

52	1	Kaffeefullautomat Jura E6	AV
53	1	Wasseraufbereitungsanlage artesia 24	AV
54	1	Empfangstresen ca. 200 cm mit 2 seitlichen Aktenschränken 40 cm 3 OH	AV
55	1	Sideboard ca. 200cm 2 OH, stark abgenutzt	AV
56	1	Hängeregisterschrank Bislay 40 cm 3 OH	AV
57	1	Posten TFT Monitore Dell 24", 16 Stück	AV
58	1	Posten TFT Monitore Dell 27", 4 Stück	AV
61	1	Posten Telefone Innovaphone. 8 Stück	AV
62	1	Drucker Lexmark MX611 de, schlechtes Druckbild,	AV
63	1	Drucker Lexmark B2442	AV
64	1	Drucker Lexmark C792de	AV
65	1	Drucker Lexmark MxB 812de	AV
66	1	Hp Laserjet CM 141 fnw	AV
67	1	Aktenvernichter Fellows 99Ci	AV
71	1	Homepage (verschiedene Domains, www. ipos-stahlhandel.de, www. ipos-gruppe.de, www. ipos-baustahlshop.de	AV
75	1	Horizontalregal für Stangenmaterialateral Außenanlage Sonderanfertigung, 27 Stehelemente a 4 Horizontalpfosten	AV
76	1	Horizontalregal für Stangenmaterialateral Innenanlage Sonderanfertigung, 12 Stehelemente a 4 Horizontalpfosten	AV
77	1	Durchfahrwaage GRAM - X, Modell K3X, ID:0000467771, max 3000 kg	AV
78	1	Palettenregal Höhe ca. 350cm ca. 50 lfm , ca. 80 Traversen 2750mm ca. 28 Stehelement	AV
79	1	Palettenregal Höhe ca. 350cm ca. 40 lfm , ca. 56 Traversen 2750mm ca. 20 Stehelement	AV
80	1	Außenbereich Palettenregal Höhe ca. 350cm ca. 50 lfm , ca. 80 Traversen 2750mm ca. 28 Stehelement	AV
81	1	Schwerlastregal H 200cm ca 10 lfm , 24 Traversen , 6 Stehelemente	AV
82	1	Meba Bandsäge horizontal, Bj 1986, verrostet nicht in Betrieb, Funktion fraglich	AV
83	1	Gusella-Bakker, SpiderKing GEK7 Greifzange, max. 3000 kg, Bj 2019	AV
84	1	Merkle 350 OptiMIG, 350 DW, Bj 2019	AV
85	1	Merkle 350 OptiMIG, 350 DW, ca. 8 Jahre alt,	AV
86	1	Rohrbiegemaschine Türkischer Hersteller ca. 20 Jahre alt nicht in Betrieb Funktionfraglich	AV
87	1	Scheuersaugmaschine Nilfisk Floortec 760, nicht in Gebrauch, stark abgenutzt, Funktion fraglich	AV
88	1	Posten Metallschrank 200x80 cm, 3 Stück, stark abgenutzt	AV
89	1	Renner Kompressor RSD 11, Bj 2006, nicht in Betrieb Funktion fraglich	AV
90	1	Rollbahnsystem Eigenbau ca. 20m x 0,5 m	AV
91	2	Rollbahnsystem Eigenbau ca. 30m x 0,5 m	AV
92	1	Posten Förderbänder ca. b=110cm L= 250cm 4 Stück	AV
93	1	Posten Dämmmaterial verwittert ohne Baubehördliche Zulassung Schrott	AV
94	1	Pfeifer, Baustahlmattentraverse TF5 o. TÜV verbogen, stark gebraucht	AV
95	1	Pfeifer, Sondertraverse, Rohrtraverse, Typ 288385, ID:A017768, Bj 2019, Tragkraft 10.000kg, l = 10m	AV
96	1	GEFA Still Elektro Gabelstapler RX-60-80/900 2656 BStd., ID:516344H00060, Bj 2017, 8000kg, Gabelzinkenverstellung, Bereifung verschlissen,	AV
97	1	Bauer Schneeschieber, Typ SCH-G210, Bj 2018, Anbaugerät für Gabelstapler	AV
101	1	Euro-Ramp Typ WCM12E, Verladerampe max. 12 t, Länge Total 11,4 m, fahrbar	AV
102	1	STILL GmbH, Elektro-Vierrad-Stapler RX60-35 Bj 2018) HRS HH ca 4800 mm, Triplexmast, 3500 kg, ID:516356J00749, Gabelzinkenverstellung	AV
103	5	Handhubwagen 2500 kg	AV
104	1	Handhubwagen lange Ausführung	AV
106	2	Rollbahnsystem Eigenbau ca. 20m x 0,5 m	AV
107	1	Schnell Mattenbiegemaschine Pre 6/C , Bj 2016, ID:0863160319, mit Auflagetisch Eigenbau ca. 6x3m, stark gebraucht	AV
108	1	Posten Bolzenschneider 5 Stück, stark gebraucht	AV
109	1	Posten Rollbahn Altbestand , 6 Stück	AV
110	1	Posten Bauzaun 2x2,5m , 20 Stück, ohne Stellfüße	AV
111	1	Ersatz- Abwickel Haspel, Lagerort Außengelände	AV
117	1	Schnell Robomaster 60/14L, automatische Doppelbiegeanlage für Stabmaterial bis Ø 50 mm, mit automatischem Stangenmagazin (Be- und Entladen), ID:0292090218, Bj 2009, ohne Funktion	AV
118	1	Schnell Sheaveline 500 ITZ Portalkran Mega Genius 14, ID:0908090143 Bj 2009, Zufuhr für Magazinbahnen, Bestückungsplatz ca. 16x7 m	AV
123	1	Schraubenkompressoranlage Kaeser ASD 60, ID:1394, Bj 2016, mit Kältetrockner Kaeser TD 61, ID:6222, Bj 2016, Druckkessel OKS 2000 I, ID:605433, Bj 2016	AV
124	1	Signode Strapex STB 75 automatisches Hand-Umreifungsgerät Kunststoffband	AV
125	1	Palettenwickelmaschine Atlanta Stretch Syntehex Low, ID:S214691, Bj 2022	AV
126	1	Halbautomatischer Stretchroboter Sfera Easy 6, ID:S213353, Bj 2021,	AV
127	1	Umreifungsautomat TW Modell TVP-600, ID:SNBL 130202, Bj 2013, mit 1 Zufuhr- Rollbahn, Eigenbau , einfachste Ausführung	AV
128	1	Umreifungsautomat Kemapack, mit 1 Zufuhr- Rollbahnen, Eigenbau , einfachste Ausführung, stark gebraucht, ca. 6 Jahre alt	AV
129	1	RANPAK BV Padpak Jr. Cushioning System PPJ1.0EA, Bj 1996, nicht in Nutzung Funktion fraglich	AV

130	1	Bodenkehrmaschine Westfalia, Handbetrieben, stark abgenutzt	AV	
131	1	Kema Akku-Handumreifungsgerät OR-T 260	AV	
132	1	Bauer Arbeitsbühne Typ MB-D S, Bj 2017, Anbaugerät für Gabelstapler	AV	
133	2	Scherengreifer, stark gebraucht	AV	
134	1	Pfeifer Drahtbundinnenzange Typ 378508, max.5000kg, Bj 2015	AV	
135	1	Posten Hebegurte gebraucht ca. 1000 Stück	AV	
136	1	Aluleiter 2 fach ausziehbar 15 Sprossen	AV	
138	1	Posten loses Handwerkzeug unsortiert, stark abgenutzt	AV	
139	1	Posten Elektro Handwerkzeuge, 5 x Flex, 3 x Akkuschauber, 1 x Bohrmaschine	AV	
140	1	Stumpfschweißgerät für Betonstahl, CEA RESTech, N 20, ID:JC304002, Bj 2017,	AV	
141	1	KFZ, VW Polo, KZ: IP32, EZ: 13.12.2018, ID:WVWZZZAWZKY066358, abgelesene KM: 144244, TÜV 02/2026, Hagelschaden	KFZ	
142	1	KFZ, VW Bus, KZ: IP35, EZ: 03.05.2005, ID:WV2ZZZ7HZ5H079477, abgelesene KM: 279967, TÜV 11/2024, beide Scheibenwischer hinten fehlen, Roststelle bei Scheibenwischerbefestigung hinten, Stoßstange hinten und Hecktüren beschädigt, Seitenteil und Schiebetür Beifahrerseite beschädigt, Aussenspiegel Beifahrerseite beschädigt, Beifahrertüre leicht beschädigt, Stoßstange vorne beschädigt, Delle in Motorhaube, Scheinwerfergläser matt, Türgriff Fahrerseite und Innenraum stark abgenutzt,	KFZ	
148	1	Anhänger, Krone (10 t), KZ: EK6000, EZ: 17.04.2014, ID:WKESD000000614456, TÜV: 04/2023, Bordwände beschädigt (tlw. durchlöchert), Heckleuchte Beifahrerseitebeschädigt, ringsum starke Roststellen und Lackschäden, Reifen tlw. abgefahren	KFZ	
149	1	Anhänger, Krone (10 t), KZ: EK6001, EZ: 25.05.2016, ID:WKESD000000708169, TÜV: 04/2023, Bordwände beschädigt (tlw. durchlöchert), ringsum Roststellen und Lackschäden, Reifen tlw. abgefahren	KFZ	
150	1	Anhänger, Krone (10 t), KZ: EK6666, EZ: 17.07.2017, ID:WKESD000000670900, TÜV: 04/2023, Bordwände beschädigt (tlw. durchlöchert), Bordwand hinten fehlt, ringsum Roststellen und Lackschäden, Seitenschweller verbogen, Reifen tlw. abgefahren	KFZ	
151	1	Anhänger, Krone (10 t), KZ: EK8888, EZ: 25.05.2016, ID:WKESD000000704786, TÜV: 03/2024, Bordwände beschädigt (tlw. durchlöchert), ringsum Roststellen und Lackschäden, Seitenschweller und Stauraumdeckel verbogen, Reifen tlw. abgefahren	KFZ	
152	1	LKW, Mercedes Actros 1845, KZ: EK64, EZ: 02.03.2015, ID:WDB96340311924745, abgelesene KM: 382212, TÜV: 03/2024, Stoßstange vorne beschädigt und kleine Leuchte fehlt, Einstieg Fahrerseite und Beifahrerseite beschädigt, Kotflügel Beifahrerseite leicht beschädigt, Spoiler Fahrerhaus Beifahrerseite oben leicht beschädigt, - TOLL COLLECT GERÄT VERBAUT !	KFZ	